Wpłynęło dnia 30.01.2020
Dz. 118/2020 ... L.p.

Mrągowo, dnia 24 stycznia 2020 r.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mrągowie

PZ.5580.22.4.2019

DECYZJA Nr 6/20

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zmianami – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Generała Stefana „GROTA" Roweckiego w Mrągowie
Os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo

wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1.

a) Wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie Os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo, w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25mm.

b) Obowiązek o którym mowa w pkt. a należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1372 ze zmianami - zwanej dalej **„ustawą o ochronie przeciwpożarowej**"),

2) § 3 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami - zwanego dalej **„rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków**"),

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.09.2021 r.**

Obowiązek nr 2.
Zapewnić bezpośredni dostęp do urządzeń przeciwpożarowych - hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej,*
2) § 4 ust. 1 pkt 18 lit. a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*

Termin wykonania nakazu - na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadaję rygor natychmiastowej wykonalności obowiązku.

Obowiązek nr 3.
Oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami drogi ewakuacyjne w budynku szkoły w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej,*
2) § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.04.2020 r.**

Obowiązek nr 4.
Zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia drzwi służących celom ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*
2) § 4 ust. 1 pkt 14 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*

Termin wykonania nakazu - na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadaję rygor natychmiastowej wykonalności obowiązku.

Obowiązek nr 5.
Wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie w gaśnice dostosowane do gaszenia grup pożarów występujących w obiekcie, przyjmując 2kg lub 3dm^3 ilości masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej w budynku szkoły.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt 2 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*
2) § 32 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 lit a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.04.2020 r.**

Obowiązek nr 6.

Gaśnice stanowiące wyposażenie budynku szkoły rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynku,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
- w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,
- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła grzejniki),

i w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie była większa niż 30 m, oraz zapewniający dostęp do gaśnicy o szerokości co najmniej 1m.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt 2 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*
2) § 33 ust. 1 i ust. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.04.2020 r.**

Obowiązek nr 7.

a) Wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,

b) Obowiązek o którym mowa w pkt a należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*
2) § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,*
3) § 183 ust. 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 – zwanego dalej „**warunkami technicznymi**").

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.09.2020 r.**

Obowiązek nr 8.

Określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej (w szczególności dotyczące ewakuacji) wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu, uwzględniając jego parametry techniczne.

Podstawa prawna obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 7 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej,*

2) § 6 ust. 1 pkt.1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.04.2020 r.**

Obowiązek nr 9.

Przedstawić dokumenty potwierdzające trudno zapalność wykładzin podłogowych występujących na drogach ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie. W przypadku braku dokumentów potwierdzających trudno zapalność zastosowanych wykładzin podłogowych, należy je usunąć.

Podstawy prawne obowiązku:

1) art. 4 ust. 1 pkt 4 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej,*

2) § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 lit. a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,*

3) § 207 ust. 2 i § 258 ust 2 *warunków technicznych.*

Termin wykonania nakazu ustalam na dzień **30.09.2020 r.**

Uzasadnienie

W dniu 29 października 2019 r. na podstawie upoważnienia z dnia 29.10.2019 r. znak: PZ.5580.22.1.2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała Stefana „GROTA" Roweckiego w Mrągowie Os. Mazurskie 12 , 11-700 Mrągowo, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzono protokół z dnia 29 października 2019 r. znak: PZ.5580.22.2.2019. Protokół podpisał - Wojciech Kordaczuk (Dyrektor) – *przedstawiciel strony* - bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek szkolny ma następującą charakterystykę pożarową:

- budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych - (niski),
- powierzchnia użytkowa – 10.191,93 m^2,
- kubatura – 46.934,39 m^3,
- przeznaczenie – bud. użyteczności publicznej – cele dydaktyczne,
- kategoria zagrożenia ludzi - ZL III.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące:

1. wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie w hydranty wewnętrzne 25 z wężem płasko składanym, które nie spełniają wymagań Polskich Norm,
2. braku zapewnienia bezpośredniego dostępu do szafek hydrantowych w budynku szkoły (klucze do zamkniętych szafek znajdują się w miejscu odległym – portierni),
3. oznakowania niewłaściwymi znakami, niezgodnie z Polskimi Normami, dróg ewakuacyjnych na klatkach schodowych budynku szkoły,
4. zamykania drzwi ewakuacyjnych z budynku szkoły w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
5. niedostatecznej ilość masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadająca na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku szkoły,
6. niewłaściwego rozmieszczenia gaśnic w obiekcie szkoły,
7. braku wyposażenia budynku szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
8. treści i informacji zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
9. wykładzin podłogowych występujących na drogach ewakuacyjnych w budynku szkoły.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń przepisów przeciwpożarowych pismem z dnia 08.11.2019 r. nr PZ.5580.22.3.2019 zawiadomiono stronę - Szkołę Podstawową nr 4 im. Generała Stefana „GROTA" Roweckiego w Mrągowie Os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia nieprawidłowości.

Strona w trakcie postępowania nie wnosiła uwag co do jego przebiegu, w związku z czym nakazałem wykonanie obowiązków, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje:

Dotyczy obowiązku nr 1.

Art. 4 ust 1 pkt. 1 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu obowiązek przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenia budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz obowiązek przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Zgodnie z § 18 ust 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków wyróżnia się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

1. hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25" i „hydrantem 33",
2. hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52",

3. zawór hydrantowy 52, bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń (§ 18 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ZL III o powierzchni przekraczającej 1000m^2 w budynku niskim.

Mając na uwadze powyższe, wymóg stosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym w przedmiotowym obiekcie spełniony jest wprost.

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze wykazały, że budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie wyposażony jest w hydranty wewnętrzne 25 z wężem płasko składanym. Przedmiotowe hydranty będące na wyposażeniu budynku szkoły nie zostały ujęte w katalogu dopuszczonych rodzajów punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych mających zastosowanie w budynkach, a także nie spełniają wymagań Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, co stanowi naruszenie ww. przepisów przeciwpożarowych.

Hydranty wewnętrzne zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków są urządzeniem przeciwpożarowym i w myśl § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, jako urządzenie przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Dotyczy obowiązku nr 2.

Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 18 lit. a zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu m.in. do urządzeń przeciwpożarowych.

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze wykazały, że w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie szafki hydrantowe pozostawały zamknięte, a klucze do zamkniętych szafek znajdowały się w miejscu odległym – portierni. Tym samym stwierdzono, że został ograniczony dostęp do hydrantów, gdyż nie można ich wykorzystać w sposób natychmiastowy. Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne jest podjęcie dodatkowych czynności, polegających na zapewnieniu ciągłego dostępu do hydrantów będących na wyposażeniu budynku szkoły poprzez np. lokalizację kluczyków przy szafkach hydrantowych.

Brak możliwości bezpośredniego dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, w tym hydrantów wewnętrznych, stanowi naruszenie ww. przepisów przeciwpożarowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku, a także zagrożenie dla mienia.

Uwzględniając naruszenie przepisów przeciwpożarowych, o których mowa powyżej, decyzji ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia, zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., nadaję rygor natychmiastowej wykonalności obowiązku.

Dotyczy obowiązku nr 3.

Jednym, z podstawowych obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwości szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. W związku z powyższym, konieczne jest oznakowanie, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa, dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej, szybkiej i sprawnej ewakuacji. Nakazuje to § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie, wykazały nieprawidłowości w zakresie oznakowania dróg ewakuacyjnych, gdyż miejscami (na klatkach schodowych) brak jest wymaganego oznakowania. Ponieważ powyższe nieprawidłowości, szczególnie w zakresie ewakuacji, przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, należy poprawić i uzupełnić wymagane oznakowanie w możliwie krótkim terminie, jednak nie później niż do daty określonej nakazach niniejszej decyzji administracyjnej.

Dotyczy obowiązku nr 4.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie ustalono, że wyjścia ewakuacyjne nie pozwalają na ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, z uwagi na to, że były zamknięte na klucz, bez możliwości ich natychmiastowego otwarcia. Biorąc powyższe pod uwagę, nie można odnieść się pozytywnie do stanu faktycznego funkcjonującego w skontrolowanym obiekcie.

Ponieważ powyższa nieprawidłowość przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, należy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia wszystkich drzwi przeznaczonych do ewakuacji osób przebywających w obiekcie, co za tym idzie, konieczne jest takie wykonanie zamknięć drzwi ewakuacyjnych, aby umożliwiało ich natychmiastowe użycie.

Powyższe wynika bezpośrednio z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, które wskazuje, że zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji jest zabronione.

Jednym, z podstawowych obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwości szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Uwzględniając naruszenie wymagań o których mowa powyżej, należało uznać, że występujący stan może stworzyć zagrożenie życia ludzi na wypadek

wybuchu pożaru w obrębie kontrolowanego budynku. Tym samym, ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z zapisami art. 108 § 1 k.p.a., nadaję rygor natychmiastowej wykonalności obowiązku.

Dotyczy obowiązku nr 5.

Dobór rodzajów gaśnic znajdujących się na wyposażeniu chronionego obiektu powinien być dostosowany do rodzaju pożarów jakie mogą w nim wystąpić, a ilość środka gaśniczego powinna być dostosowana do wymagań, jakie stawia obiekt.
Zgodnie z § 32 ust. 3 pkt 1 lit a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm^3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każe 100 m^2 powierzchni strefy pożarowej w budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V.

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze wykazały, że budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III a powierzchnia strefy pożarowej wynosi 10.191,93 m^2. Wyposażony jest w 16 szt. gaśnic proszkowych o masie środka gaśniczego 2 kg i 9 szt. gaśnic proszkowych o masie środka 4 kg, co daje łącznie 68 kg masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach.

Biorąc pod uwagę wielkość powierzchni strefy pożarowej występującej w budynku szkoły oraz powyższy wymóg (przelicznik) wynikający z ww. rozporządzenia, budynek szkoły powinien być wyposażony w gaśnice zawierające łączną masę środka gaśniczego w ilości 204 kg lub 306 dm^3.

Brak wyposażenia budynku szkoły w odpowiednią ilość gaśnic o wymaganej masie środka gaśniczego stanowi naruszenie ww. przepisów przeciwpożarowych, w związku z czym zasadnym jest wydanie nakazu wynikającego z sentencji niniejszej decyzji.

Dotyczy obowiązku nr 6.

Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych, z zachowaniem minimalnej szerokości dostępu 1 m. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy, nie powinna przekraczać 30 m. Ma to bezpośrednie przełożenie na czas podjęcia skutecznych działań gaśniczych, kiedy pożar jest jeszcze w fazie nierozwiniętej, a konsekwencją czego jest ograniczenie intensyfikacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Powyższy wymóg lokalizacji gaśnic wynika z § 33 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie wykazały, że wszystkie gaśnice znajdują się w wybranych pomieszczeniach sal lekcyjnych co powoduje, że nie są widoczne i dostęp do gaśnic jest utrudniony. Istniejący stan rzeczy powoduje naruszenie ww. przepisów przeciwpożarowych, w związku z czym zasadnym jest wydanie nakazu wynikającego z sentencji niniejszej decyzji.

Dotyczy obowiązku nr 7.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, a ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu wejścia do budynku lub, jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i zgodnie z § 183 ust. 2. warunków technicznych dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m^3. Z uwagi na fakt, że budynek szkolny posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Dotyczy obowiązku nr 8.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest zbiorem podstawowych i niezbędnych informacji, potrzebnych nie tyle w momencie powstania pożaru, co informacji i umiejętności pozwalających na zapobieżeniu jego powstania lub rozprzestrzeniania się. Instrukcja, o której mowa powyżej zawiera m.in. takie elementy, jak: warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi, plany graficzne obiektu z uwzględnieniem m.in. warunków ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu ppoż., sposoby zaznajamiania

użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Zapoznanie się z jej treścią daje dostęp do podstawowych informacji na temat postępowania w sytuacji powstania pożaru oraz jak ograniczyć jego skutki. Konieczność opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej zakres wynika z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z ustaleniami czynności kontrolno-rozpoznawczych budynek jest obiektem spełniającym warunki do obligatoryjnego wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, albowiem kubatura wskazanego budynku przekracza 1000m^3. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata.
Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej w Windzie stwierdzono, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która została opracowana w lutym 2007 r., została poddana ostatniej aktualizacji w dniu 22.02.2016 r. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera wymaganych informacji dot. warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności dot. ewakuacji, nie zawiera planów obiektu z uwzględnieniem wymaganych graficznych danych, nie określono czasookresu zaznajamiania pracowników z postanowieniami instrukcji i przepisami przeciwpożarowymi, co stanowi naruszenie ww. przepisów przeciwpożarowych.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stanowi czynność z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wymaga od autora wiedzy specjalistycznej w przedmiotowym obszarze. Zgodnie z art. 4 § 2 oraz 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej autor powinien posiadać jedne z następujących kwalifikacji: posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, mieć ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Dotyczy obowiązku nr 9.

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Windzie stwierdzono, że na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z pomieszczenia sali komputerowej usytuowanej na poddaszu występują wykładziny podłogowe o niepotwierdzonych cechach trudnozapalności oraz reakcji na ogień. W trakcie kontroli strona nie przedstawiła dokumentacji potwierdzającej trudno zapalność zastosowanej wykładziny.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
Użytkowany budynek istniejący, zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy

występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne zagrażające życiu ludzi, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3a rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, może być występowanie na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.
Określone w treści obowiązku wymaganie dotyczące, co najmniej trudno zapalności wykładziny podłogowej wynika również z wymagań § 258 ust. 2 warunków technicznych, który zabrania stosowania na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku braku dokumentów potwierdzających cechy trudno zapalności zastosowanej wykładziny, należy ją usunąć gdyż zastosowanie wykładzin podłogowych na drodze ewakuacyjnej o nie określonych cechach reakcji na ogień stanowi naruszenie postanowień ww. przepisów przeciwpożarowych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie (ul. Oficerska 2A, 11-700 Mrągowo), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY
bryg. mgr inż. Krzysztof Grabias

Otrzymują:
1. Zespół Szkół nr 4 w Mrągowie
   Os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

P.G.