

BURMISTRZ

CKM

RADA MIEJSKA
w Mrągowie
BR. 0005. 21. 2021

G. Abramczyk / 26.04.2021
wr

**KLUB RADNYCH
MRĄGOWSKIEJ INICJATYWY SPOŁECZNEJ**



RADNY RADY MIEJSKIEJ: ROBERT WRÓBEL

tel.+48 6

e-mail: r

.pl

Mrągowo, dnia 23 kwietnia 2021 r.



RPI/5807/2021
Data: 2021-04-23
UM MRĄGOWO

df

**Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Mrągowa
Stanisław Bułajewski**

Za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Mrągowie
Henryka Nikonora

Zgodnie z art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 713) w brzmieniu: „W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta”, w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej składamy niniejszą interpelację.

Dotyczy: zapadnięty wpust studzienki podwórzowej przy budynku Wojska Polskiego 6H

Szanowny Panie Burmistrzu,
w związku z otrzymaną od mieszkańców miasta informacją oraz bezpośrednim sprawdzeniem, przekazujemy niniejszą interpelację w celu załatwienia sprawy.



Zgłoszona do nas sprawa dotyczy:

Od prawie 2 lat pod wskazaną lokalizacją umiejscowiony jest dwustronny znak Ogranicznika skrajni U-21 a/b. Zapewne powodem jest wpust studzienki, który BYĆ MOŻE jest uszkodzony i czeka na naprawę. Sami mieszkańcy tego budynku nie znają dokładnych powodów umiejscowienia znaku. Zwracam się z prośbą o interwencję u zarządcy budynku, a jest nim TBS Karo sp. z o. o. o wyjaśnienie sprawy i podjęcie stosownych działań.

Jest to bardzo ważne, by miasto turystyczne dbało o swój wizerunek oraz estetykę. W załączeniu zdjęcia przedstawiające sytuację.

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych
Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

Robert Wróbel



Mrągowo, 7.05.2021r.

BR.0003.21.2021

Szanowny Pan
Robert Wróbel
Klub Radnych
Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej

W odpowiedzi na interpelację otrzymaną 23.04.2021r. w przedmiocie *zapadniętego wpustu studzienki podwórzowej przy budynku Wojska Polskiego 6H* informuję, że po dokonaniu oględzin przez przedstawiciela spółki ZWiK wpustu studzienki i stwierdzeniu, że *wpust* jest sprawny i nie potrzebuje zabezpieczenia - dwustronny znak ogranicznika skrajni U-21a/b został usunięty.

Z poważaniem

B U R M I S T R Z



dr hab. Stanisław Bułajewski