

Pomieszczenia opis skrzydło wschodnie parter od 130																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wypożazenie
skrzydło wschodnie poziom parteru																
130	stółwka		90,55	wykładzina obiektowa wywinięta 10cm na ściany.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, w sufony podwieszane montować oprawy wpuszczane, a do stropu oprawy natynkowe.	wymiana osprzętu elektrycznego	
131	kuchnia		65,53	Istniejące płytki skute. Naprawa i wyrównanie gładzi. Płyty 40x40, gres porcellanato, rektyfikowany, klasa antypoślizgowości R12V4, klasa ścieralności 4, grubość min. 10mm, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe. Kolor jasny szary.			Istniejące płytki ściennie skuć. Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO, okien i parapetów. Ułożyć płyty 40x40 z gresu rektyfikowanego, do wysokości 2m od podłogi, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe. Kolor jasny szary. Powyżej płyt tynk oczyścić, odtłuścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, gruntować i pomalować farbą dyspersyjną.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu			wymiana osprzętu elektrycznego	
132	magazyn		4,01				Istniejące tynki oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.								wymiana osprzętu elektrycznego	
133	komunikacja		21,54				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
134	magazyn-chłodnia		12,36				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych oraz okien i parapetów, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu			wymiana osprzętu elektrycznego	
135	biuro		7,89				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu			wymiana osprzętu elektrycznego	
136	wiatrolap		2,47				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
137	zmywalnia		14,28	Istniejące płytki skute. Naprawa i wyrównanie gładzi. Płyty 40x40, gres porcellanato, rektyfikowany, klasa antypoślizgowości R12V4, klasa ścieralności 4, grubość min. 10mm, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe. Kolor jasny szary.			Istniejące płytki ściennie skuć. Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO, okien i parapetów. Ułożyć płyty 40x40 z gresu rektyfikowanego, do wysokości 2m od podłogi, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe. Kolor jasny szary. Powyżej płyt tynk oczyścić, odtłuścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, gruntować i pomalować farbą dyspersyjną.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
138	wiatrolap		2,80				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
139	schowek		3,12				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	

Opis pomieszczeń od 130

skala:

branża: architektura

faza: budowlany

temat: **Mrg**

inwestycja:
Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:
Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:
mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:
mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:
mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 584x297

2.1

Ow10

nr egzemplarza:

1

2

3

4

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ARchiTekTury