

BR 0003.30 G. Mierzwica / 31.08.2022  
SEM / GRM

WPLYNEŁO  
RADA MIEJSKA W MRĄGOWIE

30-08-2022

MARIAN MIKSZA

MRĄGOWO, DNIA 30 SIERPNIA 2022 r.

RADNY RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

podpis



RPW/17049/2022  
Data: 2022-08-30  
UM MRĄGOWO

DO BURMISTRZA MRĄGOWA PANA STANISŁAWA BUŁAJEWSKIEGO

ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE PANA HENRYKA NIKONORA

DOTYCZY USZKODZONYCH TRZECH POKRYW STUDZIENEK NA ULICY NA OSIEDLU GRUNWALDZKIM.

NA ULICY PROWADZĄCEJ OD STRONY ULICY GRUNWALDZKIEJ W MRĄGOWIE SĄ USZKODZONE POKRYWY NA TRZECH STUDZIENKACH, STUDZIENKI SĄ ZAMONTOWANE W POPRZEK ULICY I SĄ TO POKRYWY STUDZIENEK:

NAPRZECIW BLOKU NR 12

NAPRZECIW BLOKU NR 13

NAPRZECIW BLOKU NR 14

USZKODZENIE POKRYW STUDZIENEK ZGŁOSILI MI MIESZKAŃCY OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO I PROSILI O PRZEKAZANIE TEJ SPRAWY DO URZĘDU MIASTA W MRĄGOWIE, BY POKRYWY STUDZIENEK ZOSTAŁY NAPRAWIONE.

DODAJĘ, ŻE JEDEN Z MIESZKAŃCÓW STWIERDZIŁ, ŻE SAM OSOBIŚCIE ZGŁASZAŁ USZKODZENIE POKRYW W/W STUDZIENEK DO URZĘDU MIASTA W MRĄGOWIE OKOŁO 2 MIESIĄCE TEMU I PROSIŁ O ICH NAPRAWĘ, LECZ NIESTETY NIKT Z URZĘDU NAWET TĄ SPRAWĄ SIĘ NIE ZAINTERESOWAŁ.

W ZAŁĄCZENIU: TRZY ZDJĘCIA USZKODZONYCH POKRYW STUDZIENEK NAPRZECIW BLOKÓW NR 12, NR 13 I NR 14.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ PROSZĘ PANA BURMISTRZA O NAPRAWĘ POKRYW STUDZIENEK.

DO WIADOMOŚCI: RADA MIEJSKA W MRĄGOWIE.

Marian Miksza



ulica prowadząca  
do "Bazy" od  
strony ul. Grunwaldzkiej

REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA

jest to studzienka na wysokości bloku 12  
na os. Grunwaldzkim



blok Nr  
13

ul. prowadząca do BAZY  
od strony ul. Grunwaldzkiej

REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA



ul prowadząca do „BAZY”  
od strony ul Grunwaldzkiej

● ○ REDMI NOTE 9  
∞ AI QUAD CAMERA


Burmistrz Miasta Mrągowa  
11-700 Mrągowo  
ul. Królewiecka 60 A  
woj. warmińsko-mazurskie

**Pan Marian Miksza**  
**Radny Rady Miejskiej**

Nasz znak: BR.0003.30.2022

Mrągowo, dnia 05.09.2022 r.

Odpowiadając na Pański wniosek z dnia 30.08.2022 r. dotyczący naprawy pokryw studzienek na ulicy na osiedlu Grunwaldzkim” informuję, że z załączonych zdjęć wynika, iż sprawa dotyczy nie pokryw studzienek, a elementów odwodnienia liniowego. Z uwagi na to, że podobne zniszczenia występują w innych częściach miasta, konieczne jest kompleksowe podejście do naprawy. Zwłaszcza, że ich stan wskazuje na konieczność remontu obejmującego nie tylko wymianę widocznych ubytków rusztów, ale także zniszczonych korytek betonowych oraz ich mocowań. Pomimo, że realizacja wymiany omawianych urządzeń nie była zaplanowana w tegorocznym budżecie, w przypadku pojawienia się oszczędności oraz po zakończeniu oględzin w innych częściach miasta, podjęte zostaną czynności w celu dokonania naprawy.

z up. BURMISTRZA  
  
mgr Tadeusz Łapka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

aa.