

26-05-2026

L. dz. .... za .....

Mrągowo, dnia 26.05.2026r.

Radny Rady Miejskiej  
Wiesław KamienieckiRPW/9173/2026  
Data: 2026-05-27  
UM MRAGOWOPan Burmistrz Miasta Mrągowo  
Jakub Doraczyński  
za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej  
Pani Magdaleny Szłońskiej *Zuraskiej*zapytanie: dotyczy skutecznego wyeliminowania przyczyny powstawania zastoiska  
poopadowego na odcinku jezdni ul. Królewieckiej – w obrębie budynków  
nr 26 i 28

Mieszkańcy ul. Królewieckiej od kilkunastu lat skarżą się na nieskuteczne odprowadzenie wód opadowych z ulicy, na odcinku między wjazdem na ulicę Wypiańskiego a ul. Boh. Warszawy. Po niewielkich opadach deszczu w zagłębieniach nawierzchni jezdni z kostce brukowej powstają rozległe zastoiska wody. Ruch kołowy na wysokości wjazdu przy nieruchomości Królewiecka 26 i 28 stwarza zagrożenie bezpieczeństwa po każdorazowych opadach poprzez niespodzianki ukryte w rozlewisku.

Rozbryzgiwana woda nie jest zagrożeniem, ochlapane ubranie można uprać, elewację budynku umyć. Problem stanowią wyptukane porzucane kostki brukowe, które potrafią wystrzelić spod koła pojazdu. W tym miejscu rynsztok przykrawężnikowy nie ma spadku, wielokrotne naprawy nawierzchni jezdni są skuteczne do czasu uformowania następnego zastoiska wody.

Zdaniem mieszkańców, rozwiązaniem problemu jest posadowienie na tym odcinku jezdni studni kanalizacji deszczowej i włączenie do niżej położonej studzienki kolektora deszczowego na wysokości ul. Boh. Warszawy. Ta sprawa miała być załatwiona przy okazji budowy kolektora deszczowego w ul. Boh. Warszawy. Nastąpiły obiecujące działania związane z posadowieniem odbiorczej studni deszczowej i przerwa, która trwa prawie dekadę.

Pieszy oczekujący na przejście chodnikiem obok rozlewiska wypowiedział do mnie te słowa " Panie ja mam 90 lat i moje prawnuki chyba już nie doczekają remontu tej ulicy, ważne urzędasy od czterdziestu lat obiecują remont, ale boją się podjąć tego zadania bo wiadomo kto ryje w ziemi a tu ryc trzeba i to głęboko to można się zagrzebać na amen i po karierze"

Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Burmistrza z zapytaniem jaka jest Pana diagnoza w tym znanym temacie i czy w najbliższym czasie znajdzie się skuteczne rozwiązanie istniejącego problemu?

Z poważaniem

Wiesław Kamieniecki

# Burmistrz MIASTA MRĄGOWO



**Sz. P. Wiesław Kamieniecki**  
**Radny Rady Miejskiej**

Znak sprawy: KA.0003.40.2026

Mrągowo, dnia 08.06.2026 r.

Dotyczy: skutecznego wyeliminowania przyczyny powstawania zastoisk wody opadowej na ulicy Królewieckiej w Mrągowie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 26.05.2026 r., dotyczącego powstawania zastoisk wody opadowej na ulicy Królewieckiej i ich wyeliminowania, informuję, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemu, będzie wybudowanie kanalizacji deszczowej. Jest to zadanie skomplikowane i wymagające dużych przygotowań, a biorąc pod uwagę, że ta droga znajduje się w ścisłym centrum miasta, należy odpowiednio przygotować okoliczne drogi, tak aby mogły przejąć wzmożony ruch samochodowy. Dopiero po realizacji odpowiednich inwestycji, będzie można przystąpić do realizacji przebudowy ulicy Królewieckiej.

z up. BURMISTRZA  
*Wiesław Kamieniecki*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Otrzymuje:

- 1) GKM GA

---

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo  
[www.mragowo.pl](http://www.mragowo.pl)  
tel. (89) 741 90 00

e-mail: [ummragowo@mragowo.um.gov.pl](mailto:ummragowo@mragowo.um.gov.pl)