

Pomieszczenia opis skrzydło wschodnie piwnica od 030																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wyposażenie
skrzydło wschodnie poziom piwnic																
030	korytarz		10,53				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu					
031	liczniki gazu		11,99				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien parapetów i drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.				wymienić na nowe wg wykazu					
032	wentylatornia		23,59				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
032 a	magazyn		24,03				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien parapetów i drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
033	pom. techniczne		6,57				Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu					
034	schowek		5,80				Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.								wymiana osprzętu elektrycznego	
035	magazyn ziemniaków		14,78				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
036	magazyn warzyw		9,60				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
037	magazyn naczyń		12,49				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
038	magazyn		13,40				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.									
039	obieralnia		12,45				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
040	jajka		5,89				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.								wymiana osprzętu elektrycznego	
041	archiwum		11,07				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
042	szatnia praktykantów		9,05				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
043	szatnia personelu		9,59				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.				wymienić na nowe wg wykazu				wymiana osprzętu elektrycznego	
044	toaleta		4,33	Płyty gresowe 20x20			Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe								wymiana osprzętu elektrycznego	
045	toaleta		3,17	Płyty gresowe 20x20			Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe								wymiana osprzętu elektrycznego	
046	korytarz		30,92				Naprawić tynki po wymianie elektrycznych, zaszpachlować i pomalować.								wymiana osprzętu elektrycznego	

Opis pomieszczeń od 030

skala:

branża:

faza:

temat:

Mrg

inwestycja:

Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska  
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:

mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński  
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 986x297

2. 1

Ow00

nr egzemplarza:

1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA  
02-791 WARSZAWA  
UL.STRYJENSKICH 10/72  
tel.: 22 3783311 601364219  
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ARchiTekTury