

Miejscowość: MRAĞOWO
Gmina: Mragowo
Powiat: mragowski
Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Stadion Miejski
Zleceniodawca: U.P.i I. inż. Jarosław Łysiuk
Wiercenie: "TOP-WIERT" Olsztyn
Nadzór geologiczny: techn. A. Topka

System wiercenia: penetracyjny

Rzędna: 132,35 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-03-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody		Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczków	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]			[m]							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Czwartorzęd Holocen	-1,0			Nasyp niekontrolowany (piasek drobny zagliniony ze żwirem i humusem), brunatny	nN(Pdg+Ż+H)		w	szg
				Plejstocen	-2,0		2,00	Piasek drobny zagliniony ze żwirem na pograniczu pospółki, brązowy	Pdg+Ż/Po		
				-3,0		3,00					