

Miejscowość: MRAĞOWO Gmina: Mrağowo Powiat: mrağowski Województwo: warmińsko-mazurskie	Obiekt: Stadion Miejski Zleceniodawca: U.P.i I. inż. Jarosław Łysiuk Wiercenie: "TOP-WIERT" Olsztyn Nadzór geologiczny: techn. A. Topka	System wiercenia: penetracyjny Rzędna: 132,31 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-03-04
---	--	--

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczkowań	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t.]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Holocen	-			Nasyp niekontrolowany (pospółka zagliniona z humusem), brunatno-brązowy	nN(Pog+H)			
		Czwartorzęd	-1,0		0,60	Pospółka zagliniona, brązowa	Pog			
		Plejstocen	-2,0		1,30	Piasek drobny ze żwirem, żółty	Pd+Ż		w	szg
			-3,0		3,00					