

Miejscowość: MRAĞOWO
 Gmina: Mrağowo
 Powiat: mrağowski
 Województwo: warmińsko-mazurskie





Obiekt: Stadion Miejski
 Zleceniodawca: U.P.i I. inż. Jarosław Łysiuk
 Wiercenie: "TOP-WIERT" Olsztyn
 Nadzór geologiczny: techn. A. Topka

System wiercenia: penetracyjny

Rzędna: 132,27 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-03-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczków	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Holocen -1,0 Plejstocen -2,0 -3,0				Nasyp niekontrolowany (piasek drobny zagliniony ze żwirem i humusem), brunatny	nN(Pdg+Ż+H)			
					0,60	Gleba (piasek drobny zagliniony), brunatna	Gb(Pdg)			
					1,50	Piasek drobny zagliniony ze żwirem, brązowy	Pdg+Ż		w	szg
					2,00	Pospólka, żółta	Po			
					3,00					